



Inspectierapport voetbal

Project- en plaatsnaam : vv ONT Optimoc
 Veldnummer : 3
 Opdrachtgever : Ambia Group Sport
 Contactpersoon : D Kuiper
 Datum inspectie : 24-10-2014
 Projectnummer Kiwa ISA Sport: 140800940
 Projectleider Kiwa ISA Sport : H Mink
 Inspectie uitgevoerd door : J Kammor
 Constructie : East Soccer Diamondblades US
 FIFA : 1 Star / 2 Star* Initial / Retest*

Resultaat inspectie

Omschrijving *	Voldoet	Voldoet niet
Conditie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Balrol vermogen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Balstuit verticaal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rotatoire wrijving	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schokabsorberend vermogen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verticale vervorming	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vlakheid	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Maatvoering	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

* = Indien van toepassing

↑ Tuitloop

Opmerkingen : - maatvoering veld aanlooppart.

Conclusies : de resultaten die van toepassing zijn voldoen aan de normen van NOC*NSF
de resultaten die van toepassing zijn voldoen niet aan de normen van NOC*NSF,
er dient een herkeuring plaats te vinden
↳ dispensatie vulvols club.

De resultaten van de volgende metingen zijn nog niet beoordeeld: hoogteligging, _____

De bovenstaande conclusie heeft betrekking op de metingen uitgevoerd in de praktijk.
 Uit de conclusie en de resultaten kunnen geen rechten worden ontleend.

Voor akkoord:

Namens Kiwa ISA-Sport

(naam in blokletters en handtekening)



Namens de opdrachtgever

Vin Mail

(naam in blokletters en handtekening)